

Haltungsbericht Nr. 3

Datum 09.01.2025

|                       |                 |                 |             |                          |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------------|
| Stadt                 | Straße          | Haltungsnummer  | Kanalart    | Wetter                   |
| Sexau                 | Mühlbacher Feld | Haus Nr.17      | KS          | kein Niederschlag        |
| Kundenname            | Inspekteur      | Startknoten     | Material    | Kommentar 1. Zeile       |
| Gemeinde Sexau        | Gehring         | Übergabeschacht | PVC         | Numerische Werte gesc... |
| Auftrag für           | Video Medium    | Endknoten       | Profil / DN | Kommentar 2. Zeile       |
| Mühlbacher Feld Sexau | 01.25.01        | Haus Nr.17      | 0/150       |                          |
| Inspektionsgrund      |                 | Fließrichtung   | Insp. Länge |                          |
| Abnahme               |                 | gegen           | 6.53m       |                          |

| Übergabeschacht | Distanz (m) | Ereignis                                                                                                       | Maßstab 1:41 | Bild | Video<br>01.25.01 |
|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------|
|                 | 0.00        | [BCDXP] Anfangsknoten, Rohranfang                                                                              |              |      | 00:00:11          |
|                 | 2.87        | [BCCBY] Krümmung der Leitung, nach rechts, 30°, Lage: 3                                                        |              |      | 00:00:55          |
|                 | 5.11        | [BCCBY] Krümmung der Leitung, nach rechts, 15°, Lage: 3                                                        |              |      | 00:01:42          |
|                 | 6.45        | [AEC] Veränderte Grundlageninformation - Querschnitt, 100mm, 100mm                                             |              |      | 00:02:34          |
|                 | 6.53        | [BCAAA] Anschluss, Abzweig offen, 100mm, 100mm, Lage: 9                                                        |              |      | 00:03:11          |
|                 | 6.53        | [BDCZ] Inspektion abgebrochen, anderer Grund (GE, GN, IN, AV, ZE), Inspektion von der Gegenseite nicht möglich |              |      | 00:03:16          |

Inspektionslänge  
6.53 m

Numerische Werte geschätzt