

Haltungsbericht Nr. 2

Datum 09.01.2025

Stadt	Straße	Haltungsnummer	Kanalart	Wetter
Sexau	Mühlbacher Feld	Übergabeschacht	KS	kein Niederschlag
Kundenname	Inspekteur	Startknoten	Material	Kommentar 1. Zeile
Gemeinde Sexau	Gehring	S54.10	PVC	Numerische Werte gesc...
Auftrag für	Video Medium	Endknoten	Profil / DN	Kommentar 2. Zeile
Mühlbacher Feld Sexau	01.25.01	Übergabeschacht	0/150	
Inspektionsgrund		Fließrichtung	Insp. Länge	
Abnahme		gegen	5.25m	

S54.10	Distanz (m)	Ereignis	Maßstab 1:33	Bild	Video 01.25.01
	0.00	[BCDXP] Anfangsknoten, Rohranfang			00:00:07
	4.02	[BAJC] Verschobene Verbindung, im Winkel, 15°, Lage: 6			00:01:50
	4.08	[BDDB] Wasserspiegel, trüb oder verfärbt, 10%, Beginn Streckenschaden, Unterbogen		00000001	00:02:09
	5.25	[BDDB] Wasserspiegel, trüb oder verfärbt, 10%, Ende Streckenschaden, Unterbogen			00:02:56
Übergabeschacht	5.25	[BCEXP] Endknoten, Rohrende			00:03:05

Inspektionslänge
5.25 m

Numerische Werte geschätzt