P.Weiß Kanalreinigung
Am Häuslerain 9
79263 Simonswald

Tel.07683-909046

info@abwasserservice-weiss.de

Kanal-Rohrreinigung
Kanal TV-Inspektion
Fett-Öl-Benzinabscheiderentleerung/Ensorgung
Grubenentleerung/Entsorgung
Dichtigkeitsprüfung

Haltungsbilder Bericht Nr. 2 — Datum 09.01.2025

Stadt	Straße
Sexau	**Mühlbacher Feld**
Kundenname	Inspekteur
Gemeinde Sexau	**Gehring**
Auftrag für	Video Medium
Mühlbacher Feld Sexau	**01.25.01**
Inspektionsgrund	
Abnahme	

Haltungsnummer	Kanalart	Wetter
Übergabeschacht	**KS**	**kein Niederschlag**
Startknoten	Material	Kommentar 1. Zeile
S54.10	**PVC**	**Numerische Werte gesc...**
Endknoten	Profil / DN	Kommentar 2. Zeile
Übergabeschacht	**0/150**	
Fließrichtung	Insp. Länge	
gegen	**5.25m**	

Name: 00000001.JPG
Distanz: 4.08m
Videozähler: 00:02:09
Wasserspiegel, trüb oder verfärbt, 10%, Beginn Streckenschaden, Unterbogen